



## Parede do Deck




**DET 01.** Detalhamento correto para tratamento de junta de dilatação (sem escala)




**DET 02.** Situação típica de infiltração encontrada em pontos de AP e elétrica (sem escala)



**DET 03.** Deck / Junta / Parede do deck (sem escala)




**DET 04.** Impermeabilização padrão de jardineira (sem escala)





**DET 05.** Impermeabilização padrão de sauna (sem escala)



**DET 06.** Impermeabilização sem enchimento de isopor entre as vigas e com gesso acartonado

